



УТВЕРЖДАЮ  
Директору ГАУК Музыкальный театр  
Кузбасса им. А. Боброва  
Карасёвой О.Ю. \_

«01» июля 2026 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва».**  
№ 8/4

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва»  
1.2. Адрес объекта г. Кемерово, пр. Советский 52  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7372,9 м<sup>2</sup>  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5046 м<sup>2</sup>  
1.4. Год постройки здания 1962 г., последнего капитального ремонта: 2012г  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2027год,  
15.1 текущий ремонт: 31.12.2026г  
15.2. капитальный ремонт: не планируется.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени народного артиста Российской Федерации А.К. Боброва»; краткое наименование: ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва».  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Кемерово, пр. Советский 52  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 65000 Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, 54

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура  
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг в сфере театрального искусства.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 760 чел
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

А). пр. Советский до остановки «Музыкальный театр Кузбасса» : троллейбус № 1;15.

Б). пр. Советский до остановки «Драмтеатр»

Автобус

№7;10;15;23;27;33;37;38;48;49;51;54;84;86;88;91;94;101;111;130;145;164;166с;168;169с;170э  
176;197э;205;226;228;

Троллейбус №1;7;15

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта А-37-43 м.; Б-235-280 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (есть на центральном входе в театр: порог в дверном проёме 0,040м.)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                                  |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                 |
| 5        | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                 |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п /п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в<br>том числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                              |                  |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ               |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДУ               |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ               |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ               |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД              |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И(К, О, Г, У) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Учитывая состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекту, можно оценить как: ДП-И (К, О, Г, У), ДП-И (О, Г, У), ДП-И (К, О, У), ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ, ВНД. Требования нормативных документов СП 59.13330.2012 в планировании и строительстве выполнены в большей мере.

- для категории (К- колясочники): по продольным краям пандуса у главного входа отсутствуют колесо отбойники (бортики) высотой не менее 0,05м. и поручни, не установлены. Поручни на лестнице у главного входа, на путях движения в здания не нормативные уклоны пандусов, отсутствует обозначение маршрутов и навигация на путях движения, отсутствует рядом с унитазом пространство для размещения кресла коляски, поручни возле писсуара, не закреплен сливной бачок, на входной двери у главного входа и входной двери на путях эвакуации из зрительского зала присутствует порог выше нормативного значения, билетная касса расположена высоко (высота от пола до низа кассового окна 1,270м).
- для категории (О- опорники): по продольным краям пандуса у главного входа отсутствуют колесо отбойники (бортики) высотой не менее 0,05м. и поручни, не установлены. Поручни на лестнице у главного входа, для предотвращения соскальзывания трости или ноги высотой не менее 0,05м. на путях движения в здания не нормативные уклоны пандусов, отсутствует обозначение маршрутов и навигация на путях движения.
- для категории (С- слепые): отсутствуют напольные тактильные обозначения направления движения, тактильные мнемосхемы, контрастное или тактильное обозначения ступеней лестницы, обозначенные маршруты и навигация на путях движения, подготовленный персонал, доступная информация
- для категории (Г- глухие) отсутствуют специальные приборы усиления звука или индукционный контур, визуальная информация о текущей услуге, помощь сурдопереводчика.
- для категории (У) отсутствуют: доступная информация.
- для всех категорий инвалидов: отсутствует оборудование в замкнутых пространствах (туалетная комната): двухсторонняя связь с диспетчером или дежурным, или кнопка звонка; аварийное освещение.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы) * |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт                                      |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                  |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                  |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                  |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                                  |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                                  |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждаются                                        |
| 8         | Все зоны и участки                                           | Текущий ремонт                                      |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2027-2031г.

в рамках исполнения субсидий бюджетных инвестиций.

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность МГ.

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

##### 4.5. Информация может быть (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, официальном сайте ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва»

**АНКЕТА**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 8/ч

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва»  
1.2. Адрес объекта: г. Кемерово, пр. Советский 52.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7372,9м<sup>2</sup>.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), да; площадь земельного участка 5046м<sup>2</sup>  
1.4. Год постройки здания : 1962 г., последнего капитального ремонта: 2012 г  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026г. Капитального не планируется.  
Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение культуры «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени народного артиста Российской Федерации А.К. Боброва»; краткое наименование: ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва».  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский 52.  
1.8. Основание для пользования объектом (право оперативного управления)  
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) государственная.  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.  
1.12. Адрес вышестоящей организации: 650000, г. Кемерово, пр. Советский 58

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура  
2.2. Виды оказываемых услуг предоставление услуг в сфере театрального искусства.  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): все возрастные категории  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории.  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 760 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: не участвует.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

А). пр. Советский до остановки «Музыкальный театр Кузбасса»: троллейбус № 1;15.

Б). пр. Советский до остановки «Драмтеатр»

Автобус

№7;10;15;23;27;33;37;38;48;49;51;54;84;86;88;91;94;101;111;130;145;164;166с;168;169с;170э  
176;197э;205;226;228;

Троллейбус №1;7;15

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: А- 37-43м.; Б-235-280м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером), нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на центральном входе в театре: порог в дверном проёме 0,070м.

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                      |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                      |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                      |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ВНД                                     |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ВНД                                     |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                      |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт                                   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                               |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                               |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                               |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                               |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                               |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                     |
| 8     | Все зоны и участки                                           | Текущий ремонт                                   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ  
Директору ГАУК Музыкальный театр  
Кузбасса им. А. Боброва  
Карасёвой О.Ю. \_\_\_\_\_  
« 07 » \_\_\_\_\_ 20 26 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 8/14

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва»  
1.2. Адрес объекта 650000 г. Кемерово пр. Советский 52  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 7373,9 м<sup>2</sup>  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5046 м<sup>2</sup>  
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2012г  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026г., капитального - не планируется.

**Сведения об организации, расположенной на объекте.**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение культуры «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени народного артиста Российской Федерации А.К. Боброва»; краткое наименование: ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва».  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 65000 г. Кемерово, пр. Советский 52  
1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): право оперативного управления.  
1.9. Территориальная принадлежность (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.  
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 65000 Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Советский, 58

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.  
2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление услуг в сфере театрального искусства.  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)- все категории.  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 760 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: не участвует.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

А). пр. Советский до остановки «Музыкальный театр Кузбасса»: троллейбус № 1;15.

Б). пр. Советский до остановки «Драмтеатр»

Автобус

№7;10;15;23;27;33;37;38;48;49;51;54;84;86;88;91;94;101;111;130;145;164;166с;168;169с;170э  
176;197э;205;226;228;

Троллейбус №1;7;15

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: А- 37-43м.; Б-235-280м.

3.2.2 время движения (пешком) 2-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером),  
нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (на центральном входе в театр: порог в дверном  
проёме 0,070м

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания -ДУ

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) * |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                                                   |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                      |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                   |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                   |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ВНД                                                                  |
| 5        | с нарушениями слуха                         | ВНД                                                                  |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние<br>доступности,<br>в том числе для<br>основных категорий<br>инвалидов** |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ                                                                                |
| 2        | Вход (входы) в здание                                        | ДУ                                                                                |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ                                                                                |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ                                                                                |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ                                                                                |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД                                                                               |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-И (К, О, Г, У)                                                                 |

**\*\* Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Объект доступен частично для инвалидов с нарушение опорно - двигательного аппарата, инвалидов с нарушение слуха, инвалидов с нарушение умственного развития.**

**Объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения,**  
для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников;

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:

- Положение (Правила или Политику) об организации доступности учреждения и предоставляемых на нем услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в организации:

- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности учреждения и услуг и инструктаж персонала в организации;
- должностные инструкции сотрудников (вносимые изменения в должностные инструкции) ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учета и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;
- обеспечить допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. №386н.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо выполнить следующие мероприятия:

#### **1. Территория, прилегающая к зданию:**

- обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения в соответствии с гостом ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52873 (п.5.1.3 СП 59.13330.2016)

#### **2. Вход в здание:**

- установить наружное вызывное устройство, предназначенное для вызова помощи в ситуации, если инвалиду требуется помощь при входе (таблицы 8.1 п.5.4. СП 31-102-99)

- выполнить ремонт наружной лестницы(крыльца) с устройством пандуса в соответствии с техническими требованиями СП 59.13330.2016;

- выполнить тактильно-контрастные указатели перед наружной лестницей (п.5.1.10 СП 59.13330.2016)

- нанести контрастную маркировку на поступях краевых ступеней лестничных маршей (п.5.1.12 СП 59.13330.2016)

- выполнить тактильно - контрастный указатель перед входной дверью в помещение (п.5.1.10. СП 59.13330.2016)

- установить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме работы у входа доступного МГН в соответствии с ГОСТ Р 51671-215

(в том числе тактильные с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля) (п.6.5, п.6.5.9 СП 59 13330.2016, ГОСТ10807, ГОСТ 12.4.026, п.10.2.2 СП 136.13330.20120);

### 3. Пути движения внутри здания:

- выполнить тактильные предупредительные разметки в зоне оказания услуг, тактильные направляющие разметки (безопасная полоса движения) в зрительском фойе и в зале (приложение Б, СП 136.13330.2012 с изменениями №1 09.09.2016; п.6.5.1, п.6.5.2 СП 59.13330.2016)

- выполнить контрастное обозначение габаритов дверных проемов по периметру контрастной лентой (п.6.2.23 СП 59.13330.2016);

- выполнить на участках пола перед доступными дверными проемами тактильные предупредительные разметки на ширину дверного проема (ГОСТ Р 12.4.026; п.5.1.10,

п.6.2.3 СП 59.13330.2016; приложение Б, СП 136.13330.2012 с изменениями №1 09.09.2016);

- установить при входе в здание для инвалидов по зрению информационную мнемосхему (тактильная схема движения) (п.6.2.23 СП 59.13330.2016)

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевое посещение объекта):

- выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения рядом с дверью (п.6.5, п. 6.5.9 СП 59.13330.2016);

- установить тактильно - звуковую мнемосхему для информирования посетителей инвалидов об окружающем пространстве, о безопасных путях движения, ориентирах и особенностях помещения (п.6.5.7., п.5.3 СП 59.13330.2016)

#### 5. Санитарно-гигиенические помещения.

- привести в соответствие (п. 6.3.1, п. 6.3.2, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016)

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт                                   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                               |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                               |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                               |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт                               |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт                               |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                     |
| 8.    | Все зоны и участки                                           | Текущий ремонт                                   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ с 2027 – 2031 г.

в рамках исполнения плана мероприятий для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва», находящегося по адресу Г. Кемерово, пр. Советский 52

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность МГ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-ДП-В

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; согласование с КГО ООО ВОИ.

5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, официальном сайте ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва».

## 5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту.
2. Входа(выходов) в здание.
3. Путей движения в здании.
4. Зоны целевого назначения объекта.
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

План адаптации для МГН объекта

План мероприятий

Результаты фотофиксации

План помещения

Информация о путях движения к объекту

### Члены комиссии:

Председатель комиссии О.Ю. Карасёва– директор ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва».

### Члены комиссии:

Заместитель директора

Заместитель директора

Главный инженер



А.Б. Скударнова

О.А. Папенфут

Ю.В. Осипов

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва» г. Кемерово, пр. Советский 52  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                           |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                                                 | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Виды работ                                                                                             |
| 1.1   | Путь движения от остановки до учреждения           |                  |            |        | Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения | К, О, С, Г, У                    | Обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52873 (п.5.1.3 СП 59.13330.2016)                                                                                                                                                                                                         | Обратиться с ходатайством в управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово |
| 1.2   | Вход (входы) на территорию                         | Шлаг баум        |            |        |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 1.3   | Путь (пути) движения на территории                 | нет              |            |        |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 1.4   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        |                                                            | К, О, С, Г, У                    | Выполнить тактильно- контрастные указатели перед наружной лестницей за 0,8-0,9м., глубиной 0,5-0,6м. Указатель должен заканчиваться на расстоянии 0,3м. Указатели должны иметь высоту рифов 5мм (п 5.1.10 СП 59.13330.2016)<br><br>Нанести контрастную маркировку на проступях краевых ступеней лестницы в виде одной или нескольких полос, в соответствии п.5.1.12. СП 59.13330.2016<br><br>установить наружное вызывное устройство |                                                                                                        |

|     |                         |    |  |  |                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----|-------------------------|----|--|--|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                         |    |  |  |                                                             |               | предназначенное для вызова помощи в ситуации, если инвалиду требуется помощь при входе.<br>(таблица 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1.5 | Пандус<br>(наружный)    | да |  |  |                                                             |               | Выполнить устройство поручней пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 -1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.<br>(п.5.1.15 СП 59.13330.2016).<br>Поверхность пандуса выполнить нескользкой и выделить цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Автостоянка и парковка  | да |  |  | Есть в не полном объеме.                                    |               | Ввиду архитектурной застройки и расположения здания нет возможности вообще организовать парковку, в том числе для инвалидов<br>СНиП 21-02-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|     | Общие требования к зоне |    |  |  | Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения | К, О, С, Г, У | Обеспечить на всех путях движения систему средств информационной поддержки, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52873<br>(п.5.1.3 СП 59.13330.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Текущий ремонт     |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию (участка)  | ДУ                                                             |            |        |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДП-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - не доступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  
 Прилегающая территория доступна частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития, инвалидов использующих кресло - катажку  
 Прилегающая территория недоступна для инвалидов с нарушением зрения.

**I. Результаты обследований:**

**2. Входа (входов) в здание**

ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва» г. Кемерово, пр. Советский 52  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                              |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                    | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                     | Виды работ         |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        | Количество подъемов наружной лестницы(крыльца) -2.<br>Ширина ступени - 0,36м<br>Высота – 0,4м | С, О, У                          |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|       |                                                    |                  |            |        | Отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед наружной лестницей                      | С                                | Выполнить тактильно- контрастные указатели перед наружной лестницей за 0,8-0,9м., глубиной 0,5-0,6м. Указатель должен заканчиваться на расстоянии 0,3м. Указатели должны иметь высоту рифов 5мм<br>(п 5.1.10 СП 59.13330.2016) | Капитальный ремонт |
|       |                                                    |                  |            |        | Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней лестницы                                  | С                                | Нанести контрастную маркировку на поступях краевых ступеней лестницы в виде одной или нескольких полос, в соответствии п.5.1.12. СП 59.13330.2016                                                                              | Капитальный ремонт |
|       |                                                    |                  |            |        | Отсутствует наружное вызывное устройство (кнопка вызова персонала                             | К, Г, С, О, У                    | установить наружное вызывное устройство, предназначенное для вызова помощи в ситуации, если инвалиду требуется помощь при входе.<br>(таблица 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99)                                                          | Капитальный ремонт |

|                                 |      |  |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|---------------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Вход в зрительный зал №2        | есть |  | Отсутствует наружное вызывное устройство (кнопка вызова персонала)                              | К, Г, С, О, У | Установить наружное вызывное устройство, предназначенное для вызова помощи в ситуации, если инвалиду требуется помощь при входе. (таблица 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Капитальный ремонт |
|                                 |      |  | Не соответствует требованиям поручень пандуса                                                   | К             | Выполнить устройство поручней пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 -1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.                              | Капитальный ремонт |
| 2.2 Пандус (наружный) (вход №1) | есть |  | Пандус есть. Требуется установка перил и антипробуксовочной ленты.                              | К, О          | Выполнить устройство поручней пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9 -1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. (п.5.1.15 СП 59.13330.2016). | Капитальный ремонт |
| 2.3 Входная площадка            | есть |  | На участке пола входной площадки перед дверью отсутствует тактильная предупредительная разметка | С             | Поверхность пандуса выполнить нескользкой и выделить цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки. Выполнить тактильно-контрастный указатель перед входной дверью на ширину дверного проема на 0,8 -0,9 м. Указатель должен заканчиваться на расстоянии до препятствия 0,3м. Указатели должны иметь высоту рифов 5мм                                   | Капитальный ремонт |

|     |                         |      |  |               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|-----|-------------------------|------|--|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                         |      |  | С             | Информация на входе о назначении помещения не соответствует требованиям. При входе в здание отсутствует тактильная информация | Выполнить технические средства информирования в виде табличек о назначении помещения и режиме входа доступного для МГН рядом с дверью и на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки в соответствии с ГОСТ Р 51671-2015 (в том числе тактильные)<br>Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля разместить рядом с дверью со стороны дверной ручкой на высоте от 1,2 до 1,6 м<br>(п. 6.5, п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)<br>Для создания визуальной информации рекомендуется использовать общеупотребительные символы и пиктограммы. Шрифты начертание символов рекомендуется принимать по ГОСТ 10807, ГОСТ Р 52131, | Капитальный ремонт                  |
| 2.3 | Дверь (входная)         | есть |  | К, О          | Двери различного назначения ширина дверного проема на свету 0,80 м, 2шт. имеется порог-                                       | Обеспечить ширину дверного проема не менее 0,9м.<br>Полотно наружной двери должно быть изготовлено из ударопрочного, прозрачного материала.<br>Устранить порог в проеме наружной двери (допускаются пороги высотой не более 0,0014м)<br>Предусмотреть переносной пандус.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Капитальный ремонт                  |
| 2.4 | Тамбур                  | есть |  |               | Глубина тамбура и тамбур 2,5м. при ширине 2,4м.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Помощь персонала при посещениях МГН |
|     | Общие требования к зоне |      |  | К, Г, С, О, У | В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН                                                           | Обеспечить как минимум один вход в здание, доступный для МГН.<br>(п.6.1.1 СП 59.13330.2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Капитальный ремонт                  |

|  |  |  |  |                                                                                                                            |               |                                                                                                                                   |                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |  |  |  | Входные двери, доступные для входа инвалидов, должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность | К, Г, С, О, У | Обеспечить о познаваемость входной двери, установить символ, указывающий на ее доступность для инвалидов (п.6.5 СП 59.13330.2016) | Капитальный ремонт |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                 |
| Вход/выход в здание                         | ДУ                                                             |            | 3-11   | Капитальный ремонт                                                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Вход в здание доступен для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.  
Вход в здание условно доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло - коляску.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва» г. Кемерово, пр. Советский 52  
Наименование объекта, адрес

| № п/п  | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|        |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Виды работ         |
| 3.1    | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 3.1.1. | Вестибюль                                           |                  |            |        | Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения не имеет тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.<br><br>Нет тактильных указателей назначения помещения | С                                | нанести тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.<br>(п.6.2.3 СП 59.13330.2016)<br><br>Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:<br><br>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.<br>(6.5.9 СП 59.13330.2016) | Капитальный ремонт |

| 3.1.2 | Гардероб | Отсутствует информация о месте обслуживания для МГН                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | К | Обозначить зону обслуживания МГН табличкой ГОСТ Р52131-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Изготовление таблички.           |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1.3 | Фойе     | <p>Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения не имеет тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.</p> <p>Колонны не выделены тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.</p> | С | <p>нанести тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. (п.6.2.3 СП 59.13330.2016)</p> <p>Нанести тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. перед конструктивными элементами и внутри здания (п.6.2.6 СП 59.13330.2016)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Капитальный ремонт               |
| 3.1.4 | Кафе     | Не оборудовано место для обслуживания МГН                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | К | <p>Установить стол для обслуживания при входе в кафе в доступном месте для МГН на кресле-коляске. (п.8.1.3 СП59.13330.2016)</p> <p>зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;</li> <li>- при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.</li> </ul> <p>Поверхность столов индивидуального пользования, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. (п.8.1.7 СП59.13330.2016)</p> | Учитывать при расстановке столов |

|     |                          |      |  | Отсутствует информация о месте обслуживания для МГН                                                                                                  | К    | Обозначить зону обслуживания МГН табличкой<br>ГОСТ Р52131-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Изготовление таблички.             |
|-----|--------------------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | <p>Нет предупреждающих указателей на первой и последней ступени лестницы.</p> <p>Нет тактильных указателей назначения помещения (зрительный зал)</p> | С, О | <p>нанести контрастные предупреждающие указатели на первой и последней ступени лестницы.<br/>(п.6.2.3 СП 59.13330.2016)</p> <p>Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:<br/>- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.<br/>(6.5.9 СП 59.13330.2016)</p> | Капитальный ремонт                 |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)   | есть |  | <p>Требуется монтаж антипробуксовочной ленты; установка кнопки вызова персонала.</p>                                                                 |      | <p>Поверхность пандуса выполнить нескользкой и выделить цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решетки.<br/>Установить наружное вызывное устройство, предназначенное для вызова помощи в ситуации, если инвалиду требуется помощь<br/>(таблица 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99)</p>                                                                                                                        | Помощь персонала при посещении МГН |

|     |                                           |      |  |                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |  |
|-----|-------------------------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 3.4 | Лифт<br>пассажирский<br>(или подъемник)   | нет  |  |                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |  |
| 3.5 | Дверь                                     | есть |  | Нет предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы)<br>Нет информирующих обозначений помещений | С | нанести тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.<br>п.6.2.3 СП 59.13330.2016<br>разместить информирующие обозначений помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте от 1,4 до 1,75 м,<br>- дублирование рельефными знаками<br>(6.5.9 СП 59.13330.2016) | Капитальный ремонт |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | нет тактильной информации                                                                                                                 | С | тактильные средства информирования в соответствии п.6.5.3 СП 59.13330.2016                                                                                                                                                                                                                                                    | Капитальный ремонт |  |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ                                                             |            |        | Капитальный ремонт                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения в здании частично доступны для инвалидов с нарушением опорно- двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.

Пути движения в здании условно доступен для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло- коляску.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва» г. Кемерово, пр. Советский 52  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                       |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            |        | Отсутствуют знаки доступности, информационные тактильные таблички в зоне предоставления услуг для МНГ. | К,Г,О,С,У                        | Идентифицировать с помощью ТС информирования(знаки доступности), ориентирования и сигнализации зоны предоставления услуг для инвалидов, зоны отдыха и ожидания для МГН (п.6.5.1,6.5.2 СП 59.13330.2016)<br>Разместить информирующие тактильные таблички с использованием знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля.<br>(п.6.5.9 СП 59.13330.2016) | Установить |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

|                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Общие требования к зоне |  |  |  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других маломобильных групп населения из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей. | К, Г, О, С, У | Предусмотреть в зоне обслуживания посетителей места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетного числа посетителей<br>(п. 8.1.3 СП 59.13330.2016) | Текущий ремонт |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                 | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Зоны целевого назначения здания (целевое посещение объекта) | ДУ                                                             |            |        | Текущий ремонт                                                                 |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

## Комментарий к заключению:

Зоны целевого обслуживания доступны частично для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития.  
 Условно доступно для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

# 1 Результаты обследования:

## 5. Санитарно-гигиенических помещений

ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва» г. Кемерово, пр. Советский 52  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                   |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                               | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            |        | Требуется доработка кабины                                                                                                                                         | К, О, С                          | Оборудовать кабину унитазом, имеющим жесткую сантехническими устройствами с поручнями, п.6.3.3 СП 59.13330.2016 Установить наружное вызывное устройство, предназначенное для вызова помощи в ситуации, если инвалиду требуется помощь. (таблица 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99) | Капитальный ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | нет              |            |        |                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              |            |        |                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | В санитарно – гигиенической комнате должна быть оборудована универсальная кабина для инвалидов по зрению, инвалидов, использующих для передвижения кресло -коляску |                                  | Оборудовать кабину унитазом, имеющим жесткую сантехническими устройствами с поручнями, п.6.3.3 СП 59.13330.2016 Установить наружное вызывное устройство, предназначенное для вызова помощи в ситуации, если инвалиду требуется помощь. (таблица 8.1 п. 5.4 СП 31-102-99) | Капитальный ремонт |

### III Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Санитарно-гигиеническое помещение           | ДУ                                                             |            |        | Капитальный ремонт                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  
 Комментарий к заключению:  
 Санитарно-гигиеническое помещение условно доступно для инвалидов с нарушением слуха, инвалидов с нарушением умственного развития. для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов использующих для передвижения кресло-коляску.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

ГАУК «Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва» г. Кемерово, пр. Советский 52  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                            |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Виды работ         |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             |            |        | отсутствует информационная система зон обслуживания, тактильные знаки.      | К,О,Г,С,У                        | Доступные для МГН элементы здания и территории<br>идентифицировать символами доступности в следующих местах<br>- входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны;<br>- зоны предоставления услуг;<br>- пути эвакуации инвалидов;<br>- зоны отдыха и ожидания для МГН (п.6.5.1 СП 59.13330.2016) | Капитальный ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              |            |        | Отсутствует система усиления звука                                          | Г                                | Необходимо обустроить в зонах обслуживания посетителей место для обслуживания людей с инвалидностью, обеспечить их системой усиления звука (мобильной индукционной петлей) (п.8.1.10 СП 59.13330.2016)                                                                                                                 | Капитальный ремонт |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        | Отсутствуют предупредительные тактильные указатели перед дверными проемами. | С                                | Участки пола перед доступными дверными проемами должны иметь тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм (п.6.2.3 СП 59.13330.2016)                                                                                                                                                       | Капитальный ремонт |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ОБЩИЕ требования к зоне | <p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях ( кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов. Они должны соответствовать ГОСТ 51671, а также учитывать требования НПБ 104</p>                                                                                                                                                                                                                                         | К, О, Г, С, У | <p>Установить на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную. Звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 и учитывать требования СНИП 1.13130 (п.6.5.2 СП 59.1330.2016)</p>                                                                                                                                                          | Капитальный ремонт |
|                         | <p>Средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации (п.3.51., СНИП 35-01-2001)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | К, О, Г, С, У | <p>Применять идентичные средства информации в пределах здания и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы. (п.6.5.2 СП 59.1330.2016)</p>                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                         | <p>Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения МГН(особенно в местах массового посещения), ка также доступных для них входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. (п. 3.52. СНИП 35-01-2001)</p> | К, О, Г, С, У | <p>Выполнить систему средств информации помещений и путей движения так, чтобы обеспечивались непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объекта и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг и назначении функциональных элементов, расположение путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. (п.6.5.3 СП 59.1330.2016)</p> |                    |
|                         | <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | К, О, Г, С, У | <p>Расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |

|  |  |  |  |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | расстоянию рассмотрения и быть увязаны с художественным решением интерьера.<br>(п.3.53. СНиП 35-01-2001 |  | рассмотрения. Информация должна быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5м и не более 4,5 м от уровня пола.<br>(п.6.5.4 СП 59.1330.2016) |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Системы информации на объекте               | ДУ                                                             |            |        | Капитальный ремонт                                                             |

ДУ - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  
Системы информации и сигнализации об опасности временно не доступны для инвалидов всех категорий.